




Nicolas Horth | Technical Support | T [+352 27 80 28 80](tel:+35227802880)

- Si vous n'avez pas de communication entre l'EZ Manager et es onduleurs, vous devrez probablement faire une mise à jour des appareils (dans ce cas voir le document compatible – de la page en ligne)

DNS G3					Official version (end of July) DSP12; ARM:14 EzManager: 03
ESA5-30K	Three-phase parallel : 4+4	In total ≤4	√	√	DSP: 2 ARM: 4 Ezmanager: 04
ETT			√	√	DSP: 12 ARM: 16 Ezmanager: 04
ET G2			√	√	DSP: 12 ARM: 16 Ezmanager: 04
ET PLUS			√	√	DSP: 12 ARM: 33, 1004 (only support EHP) Ezmanager: 04
SDT G2		≤4	√	√	Inverter: ARM≥50 (GD Chip) , ≥24 (ST Chip) DSP≥23
GW heat pump		1	√		Heat pump: 0.84 Ezmanager: 04
HCA G2		2	√		ARM:410-02123-06(383)OL-T EzManager: 03





EZU30ELC0019